



Bonifiche e demolizioni



Consulenza e ingegneria



Cliente:

Ubi Leasing S.p.A.

Luogo:

Cantiere in via Michele Romano, snc - Campobasso

Importo lavori:

€ 189.000,00

Durata dell'appalto:

set 2019 – dic 2019

Descrizione:



L'intervento è stato realizzato nelle seguenti fasi principali:

- Lavori di svuotamento, bonifica interna, rimozione e smaltimento di serbatoi interrati;
- Scarifica superficiale terreni;
- Carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di risulta.

Nella tabella seguente si illustrano i rifiuti prodotti nelle suddette attività:

Materiale	Ton
olio combustibile e carburante diesel	10.510
altre emulsioni	4.750
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio)	400
ferro e acciaio	5.280
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	19.890

RIFIUTI (TON) SUDDIVISI PER CODICE OPERAZIONE:



REPORT FOTOGRAFICO

Allestimento del cantiere e posizionamento dell'escavatore a rischio



Misurazione presenza di gas e livelli di esplosività



REPORT FOTOGRAFICO

*Aspirazione rifiuti
liquidi e bonifica
serbatoi*



*Aspirazione terre
contaminate
contenute
all'interno dei
serbatoi con
escavatore a
risucchio*



*Stoccaggio in
container a tenuta
stagna delle terre
contaminate
aspirate*



Escavo terreni contaminati e serbatoi



Posizionamento dei serbatoi a livello strada con gru



Campionamento ed analisi dei terreni a cura di laboratorio abilitato ed avvio a destino finale



*Pulizia finale delle
aree di cantiere e
ripristino della
viabilità*

